

施工完了ご報告書

作成日 令和3年7月24日



発注者 嶋森 忠司 様

施行 合同会社アイケーイー

現場名称	嶋森ビル
現場住所	神奈川県横浜市西区平沼1-40-1
施工期間	令和3年3月24日
施工箇所	建物全体の現状回復工事
施工理由	建物の老朽化に伴い。
施工内容	外壁塗装・シーリング・鉄部塗装・その他
施工写真	あり

■本社 千葉県市川市国分2-8-13エステート染谷202
■支店 東京都練馬区谷原2-15-18
■TEL 03-5848-4225
■MAIL / ika.sekou@gmail.com
代表社員 染谷亜紀 / 施工責任者 鳥丸哲正



合同会社
アイケーイー
IKA

建物全体写真・施工前と施工後

施工前



施工後



施工写真・高压洗净

洗净前



洗净前



洗净後





洗净後




洗净後



施工写真・高圧洗浄作業



施工写真・外壁シーリング(外壁塗装前の打ち継ぎ目地下地シーリング)



施工写真・外壁シーリング



施工写真・外壁塗装(各所下塗り)

白く塗装をしている箇所が下塗り材での塗装です。



施工写真・外壁塗装(各所下塗り)


白く塗装をしている箇所が下塗り材での塗装です。



施工写真・外壁塗装(各所中塗り)



施工写真・外壁塗装(各所仕上げ塗り)




施工写真・バルコニー天井塗装



施工前



施工後



施工写真・外壁塗装(各所施工後)



施工写真・外部階段天井塗装(施工前～下塗り)

施工前



下塗り




施工写真・外部階段天井塗装(仕上げ塗り)

仕上げ塗り



施工後



施工後



施工後



施工写真・外部階段天井塗装(施工前と施工後の比較)

施工前



施工後



施工写真・天井塗装(バルコニー内・エントランス)



施工写真・鉄部塗装



施工写真・ベントキャップ破損個所の取付

施工前



施工後



施工写真・バントキャップ塗装/縦樋塗装



施工写真・塔屋の外壁塗装


施工前



施工後



施工中



仕上がり

下塗り

施工前



施工写真・バルコニー床の防水

施工前



施工後






テナントガラスクリーニング




施工写真・施工風景



施工写真・施工風景



施工写真・施工風景



施工写真・施工風景

