

## 【施工写真】

施工前/施工中/施工後の各所をプランコにて確認



施工前からの事前調査で各不良個所をしっかりと調査!より細かい調査をする事で施工スタート後の莫大な追加金額となる心配が無く、大規模修繕工事の予算組みがスムーズに進みます。最近では施工前の調査不足でトラブルになる場合も。





## 【施工写真】

外壁タイルを高圧洗浄と薬品洗浄で新築同様の白さに。



薬品洗浄で白さが戻りピカピカに♪



## 【施工写真】

外壁タイルを高圧洗浄と薬品洗浄で新築同様の白さに。




バルコニー上部の庇も薬品洗浄でここまで綺麗になりました!



中庭園の床タイルもここまで美化洗浄施工

## 【施工写真】

外壁タイルの洗浄施工の様子



## 【施工写真】

サービス施工で「庭園の植栽剪定」




中庭園の各所植栽もサービス施工で選定させて頂きました。



## 【施工写真】

玄関ドア塗装「施工前～施工完了まで」



## 【施工写真】

庭園裏手の門扉塗装「施工前～施工後」

